LAUDO TÉCNICO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ANDRÉ VANZ - ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA RS 248344

AGOSTO 2025

2

1.0 INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 Solicitante: Município de Cacique Doble

1.2 Endereço: Avenida Kaingang, nº292.

1.3 Cidade: Cacique Doble /RS

1.4 Tipo de bem móvel: Caminhão VW/24.220 EURO3 WORKER; motor

30584698

1.5 Finalidade do Laudo: Laudo técnico da atual situação do motor e

levantamento para troca de peças.

1.6 Data:11/08/2025

2.0 OBJETO

Este laudo técnico tem o objetivo de realizar um levantamento de peças a serem

trocadas e recuperadas do motor 30584698 do caminhão VW/24.220 EURO3

WORKER pertencente a prefeitura municipal de Cacique Doble para posterior

efetuar a troca e manutenção.

3.0 EMBASAMENTO TÉCNICO E PARÂMETROS

Os trabalhos foram desenvolvidos levando-se em consideração as principais

normas de engenharia, a boa técnica, o código de ética profissional bem como toda

a experiência e expertise profissional. As avaliações prescritas neste laudo

enquadram-se de acordo com as normas da A.B.N.T. (Associação Brasileira de

Normas Técnicas).

4.0 DESCRITIVO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

A seguir, tem-se o quadro de imagens do motor.







FONTE: O AUTOR.

A seguir o *check list* das peças a serem trocadas:

DESCRIÇÃO	QT.
VIRABREQUIM STD	1
KIT EMBREAGEM 365MM	1
VOLANTE MOTOR	1
JG JUNTAS COMPL C/ RET	1
SUPORTE MOTOR TRASEIRO	2
CORREIA ALTERNADOR	1
KIT PISTAO MOTOR	6
GARFO EMBREAGEM	1
JG BRONZINA BIELA STD	1
JG BRONZINA MANCAL STD	1
BOMBA OLEO	1
BOMBA DAGUA	1
TUCHO VALVULA	12
JG PARAFUSO CABECOTE	1
HELICE MOTOR 8 APAS	1
VALVULA TERMOSTATICA	1
VALVULA ADMISSAO	6
VALVULA ESCAPE	6
FILTRO LUBRIFICANTE	1
FILTRO AR	1
FILTRO COMBUSTIVEL	2
FILTRO SEPARADOR DAGUA	1
OLEO ATF HD	2
OLEO 15 W40	20
ADITIVO RADIADOR	6
SUPORTE FILTRO AR	1
VEDADOR VALVULA	12
ANEL VEDAÇAO SELO	1
BUCHA BIELA	6
JG BUCHA COMANDO	1
CALÇO CAMISA	6
GUIA ADMISSAO/ESCAPE	12
PARAFUSO BIELA	12
PORCA PARAFUSO BIELA	12

SELO COMANDO	1	
JG SELO BLOCO	1	
MATERIAL DIVERSOS: COLAS, PARAFUSOS, ARRUELAS		
SERVIÇOS:		
ALINHAR 06 BIELA		
RETIFICAR 06 BUCHA BIELA		
TROCAR 06 BUCHA BIELA		
MANDRILHAR BUCHA COMANDO		
MANDRILHAR MANCAIS		
PLAINAR BLOCO		
RETIFICAR 06 ASSENTO CAMISA		
ESMERILHAR 12 VALVULA		
MONTAGEM POR VALVULA		
PLAINAR CABECOTE		
RETFICAR 12 SEDE VALVULA		
TESTAR CABECOTE		
TROCAR 12 GUIA VALVULA		
POLIR COMANDO		
RETIFICAR VIRABREQUIM		
TESTE TRINCA VIRABREQUIM		
AJUSTAR FOLGA OLEO		
LIMPEZA QUIMICA CABECOTE		
LIMPEZA COMPLETA MOTOR		
TESTAR RADIADOR E SOLDAR		
MÃO DE OBRA FAZER MOTOR		

5.0 CONCLUSÃO

Tendo embasamento, relatório fotográfico e *check list* de itens e por haver constatado no local do serviço e no período acima as informações relativa às descrições dos itens para a execução do serviço, em análise o motor sofreu danos por possível entrada de poeira da admissão de ar devido ao suporte de filtro quebrado, como mostra no quadro de imagem do item 4.0. Outro ponto a ser destacado é que encontrou-se possível vestígio de diesel no carter, onde pode haver ocasionado o desgaste do virabrequim. A presente avaliação técnica confirma as peças que devem ser trocadas descritas no quadro do item

8

4.0, seguindo os procedimentos técnicos recomendados pelo fabricante e as normas de

manutenção obrigatória. O serviço deverá ser realizado de forma criteriosa, utilizando

ferramentas adequadas e garantindo o pleno funcionamento do equipamento após os

testes operacionais realizados. Outro ponto importante a ser levado em consideração é

que no dia da avaliação o motor estava aberto, mas bomba e bico estavam montados,

então por precaução deve-se fazer uma avaliação junto a um bombista para verificar a

situação destes componentes.

A análise foi realizada da maneira mais transparente e idônea possível.

O técnico se isenta de responsabilidades de itens/veículos não descritos neste

laudo.

Cacique Doble/RS, 11 de agosto de 2025.

ANDRÉ VAN

ENGENHEIRO MECÂNICO

CREA/RS 248344



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



ART Número 13937708

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Convênio: NÃO É CONVÊNIO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Motivo: NORMAL

Contratado

Profissional: ANDRE VANZ Carteira: RS248344

RNP: 2219941647 Título: Engenheiro Mecânico

Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: vanzandre@hotmail.com

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

Endereço: AVENIDA KAINGANG 292 CENTRO

5435521244

CPF/CNPJ: 87613600000103

Bairro: CENTRO

Vlr Contrato(RS):

Telefone:

CEP: 99860000 UF: RS

Cidade: CACIQUE DOBLE Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE Endereço da Obra/Serviço: Avenida KAINGANG 292 CENTRO

Cidade: CACIQUE DOBLE

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 87613600000103

Quantidade

CEP: 99860000 Henerários(RS): 604,00

E-mail: adm@caciquedoble.rs.gov.br

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Data Início: 11/08/2025

Prev.Fim: 11/12/2025

604,00

Ent.Classe:

Atividade Técnica Laudo Técnico

Descrição da Obra/Serviço

LAUDO TÉCNICO MOTOR DE CAMINHÃO VW/24.220 EURO3 WORKER 2008

Unid.

Laudo Técnico

Motores

ART registrada (paga) no CREA-RS em 11/08/2025

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	ANDRE VANZ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.